

お客様各位

2013年7月29日

技研工業株式会社

〒639-1031

奈良県大和郡山市今国府町97-8

TEL (0743)-59-3730

FAX (0743)-59-3733

承認	確認	作成
		

GPCドライブアンプ生産中止案内、今後のGPCの修理対応に関する御案内

拝啓、貴社益々ご清祥慶賀申し上げます。毎々格別のお引立てに預かり厚く御礼申し上げます。生産より、15年以上御用命頂いておりました、GPCコントローラ(GPC-4N)・ドライブアンプ(GPC-D1,D2,D3,D4)の搭載構成部品が相次ぎ生産中止(下記リスト参照)となり、生産の終了、今後の修理対応にお応え出来かねる状況となっております。

既に生産中止の御案内をさせて頂きましたGPCコントローラ(GPC-4N)に加えて、ドライブアンプ(GPC-D1,D2,D3,D4)についても、生産中止の御案内をせざるを得ない状況となっております。つきましては、下記生産中止部品に基づいて、今後の修理に関しまして、故障状況の状態により、修理不可(この際、調査費として30,000円を申し受けさせていただきます。)、生産中止部品を除く範囲での修理対応となりますが、部品入手の悪化による長納期化と修理価格の上昇についてご了承お願い致します。

敬具

記

	生産中止部品
GPCコントローラ・GPC-4N	・水晶発信器 / EXO-3 【京セラキンキ製】 ・CPU / TMS320C25PL 【T.I.製】 ・EPROM / MSM27C256 【沖電気製】 ・IC / PEELシリーズ 【旭化成製】 ・IC / MM1027X-FF 【ミツミ製】 ・IC / PSTシリーズ 【ミツミ製】
GPCドライブアンプ・GPC-D1,D2,D3,D4	・電流センサ / SYシリーズ 【LEM製】